Ermita de Santiso

Lugar: Santiso | **Parroquia:** Castrofeito | **Coordenadas:** 42°55'29"N 8°24'15"O.

Accesos: Por la carretera N-634 dirección a Curtis, en la parroquia de Castrofeito se toma un desvío a mano derecha que lleva al Lugar de Santiso donde se encuentra la Ermita. Acceso por pista asfaltada.
Clasificación: Capilla
Época: Indeterminada
Entorno: Rural
Uso: Religioso
Material original: Piedra
Grado de protección: Catálogo Normas Subsidiarias Provinciales
Valoración del recurso: Atractivo local
Grado de utilización: Uso religioso semanal por parte de los vecinos del municipio.
Señalización: No

Material Estado de conservación
General: BUENO
Fábrica: Piedra BUENO
Carpintería: NO PROCEDE
Revoques: NO PROCEDE
Aleros: BUENO
Cerrajería: NO PROCEDE
Cubierta: BUENO
Otros: NO PROCEDE
Estructura: BUENO
Interior: BUENO



Ermita de planta rectangular y presbiterio diferenciado en planta y alzado. Muros de cachotería revocada y sin pintar. Fachada compusta por puerta adintelada; a uno de sus lados pequeña ventana y sobre el dintel otra rectangular que ilumina al coro. Cubierta a dos aguas. Torre - campanario recientes y de albañilería.