Iglesia de Santa María de Budiño

Lugar: Budiño | **Parroquia:** Budiño | **Coordenadas:** 42º57'28.5"N 008º22'54.1"W.

Accesos: Por la N-634 dirección Curtis, se coge un desvío señalizado a la izquierda que lleva a Budiño. La iglesia se halla en medio de la aldea. Acceso por pista asfaltada.
Clasificación: Iglesia parroquial
Época: Indeterminada
Entorno: Rural
Uso: Religioso
Material original: Piedra
Grado de protección: Catálogo Normas Subsidiarias Provinciales
Valoración del recurso: Atractivo local
Grado de utilización: Uso religioso semanal por parte de los vecinos del municipio.
Señalización: Sí

Material Estado de conservación
General: BUENO
Fábrica: Piedra BUENO
Carpintería: NO PROCEDE
Revoques: BUENO
Aleros: BUENO
Cerrajería: BUENO
Cubierta: BUENO
Otros: NO PROCEDE
Estructura: BUENO
Interior: BUENO



Iglesia de planta de cruz latina de inspiración neogótica. Muros de cachotería revocados y pintados en color branco. Esquinales, recercados y motivos decorativos ojivales en cantería. Contrafuertes en los laterales y ventanas alargadas y rematadas en arcos apuntados. Espadaña de cantería de dos huecos.