Igrexa de Santa María de Budiño

Lugar: Budiño | **Parroquia:** Budiño | **Coordenadas:** 42º57'28.5"N 008º22'54.1"W.

Accesos: Pola N-634 dirección Curtis, cóllese un desvío sinalizado á esquerda que leva a Budiño. A igrexa atópase no medio da aldea. Acceso por pista asfaltada.
Clasificación: Igrexa parroquial
Época: Indeterminada
Contorna: Rural
Uso: Relixioso
Material orixinal: Pedra
Grao de protección: Catálogo Normas Subsidiarias Provinciais
Valoración do recurso: Atractivo local
Grao de utilización: Uso relixioso semanal por parte dos veciños do concello.
Sinalización: Si

Material Estado de conservación
Xeral: BO
Fábrica: Pedra BO
Carpintería: NON PROCEDE
Revocos: BO
Aleiros: BO
Cerraxería: BO
Cuberta: BO
Outros: NON PROCEDE
Estrutura: BO
Interior: BO



Igrexa de planta de cruz latina de inspiración neogótica. Muros de cachotería revocados e pintados en cor branca. Esquinais, recercados e motivos decorativos oxivais en cantería. Contrafortes nos laterais e fiestras alongadas rematadas en arcos apuntados. Espadana de cantería de dous ocos.