Puente Puñide

Lugar: Puente Puñide | **Parroquia:** O Pino | **Coordenadas:** 42º56'52.2"N 008º20'09.2"W.

Se trata de un pequeño puente de época romana, situado sobre el río Mera. Actualmente su estado de conservación es deficiente, siendo precisa una limpieza de la maleza que prácticamente cubre el puente.

Accesos: Por la N-634 dirección Curtis, se toma un desvío a mano izquierda que lleva hasta Puente Puñide. Al puente se accede por una pista de tierra por detrás de unas casas.
Clasificación: Puente
Época: Romana
Entorno: Rural
Uso: Público
Material original: Piedra
Grado de protección: Catálogo Normas Subsidiarias Provinciales
Valoración del recurso: Atractivo local
Grado de utilización: Público
Señalización: No

Material Estado de conservación
General: DETERIORADO
Fábrica: Piedra BUENO
Carpintería: NO PROCEDE
Revoques: NO PROCEDE
Aleros: NO PROCEDE
Cerrajería: NO PROCEDE
Cubierta: NO PROCEDE
Otros: NO PROCEDE
Estrutura: BUENO
Interior: NO PROCEDE